



> Technické údaje

Najeto:	132 950 km	Rok:	03 / 2010
Kategorie:	osobní a terénní	Typ:	SUV
Objem:	1968 cm³	Palivo:	nafta
Výkon:	81 kW	Barva:	světle zelená
Počet dveří:	5	Počet míst k sezení:	5
Převodovka:	manuální převodovka		



> Výbava

AUX, CD přehrávač, USB, autorádio, palubní počítač, 6x airbag, ABS, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, denní svícení, isofix, regulace rychlosti při jízdě ze svahu, stabilizace podvozku (ESP), el. přední okna, tónovaná skla, zadní stěrač, 6 rychlostních stupňů, aut. uzávěrka diferenciálu, pohon 4x4, dělená zadní sedadla, výškově nastavitelná sedadla, střešní nosič, klimatizace, nastavitelný volant, posilovač řízení, el. zrcátka, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, imobilizér, bezpečnostní pískování oken, vyjímatelná zadní sedadla

> Historie a poznámky

Koupeno v CZ, První majitel, Servisní kniha

Trvale poctivý servis. Nikdy nehavarováno.



> Prodejce:

Unicars CZ s.r.o.

Adresa: Tečovská 1052, Zlín-Malenovice, 76302

Telefon: 577018001

Mobilní telefon: 734449345

E-mail: stanek@unicars.cz

Web: <https://dealer.peugeot.cz/unicarscz/>


Cena: 179 000 Kč s DPH



> FOTOGALERIE MODELU







23 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 26.5.2016 Stav km: 43 193

Provedeno: ☒ Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Servisní prohlídka: ☒ Kontrola polohování laku karoserie¹⁾ ☒ Service  AD22398

Výměna brzdové kapaliny: ☒ Dodatečně kuličkových 30 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 60 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 90 000 km

Výměna vstříky vzduchového filtru: ☒ Výměna palivového filtru: ☒ Výměna ozubeného řemeně: ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemeně: ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 43 000 Datum: 26.5.2016

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci prohlídky kontrola stavu mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, prohlídka pokračuje.

²⁾ Pokud je reprezentován autorizovaný ochranný karetní, resp. příslušné služby zastupuje v rámci 23 „Autorizační ochranný karetní“.

+ CISTENÍ KLIMA (sochalech - kühler) 6/8/2014 + výměna vzdušného filtru

23 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 14.5.2016 Stav km: 55 728

Provedeno: ☒ Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Servisní prohlídka: ☒ Kontrola polohování laku karoserie¹⁾ ☒ Service  AD22398

Výměna brzdové kapaliny: ☒ Dodatečně kuličkových 30 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 60 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 90 000 km

Výměna vstříky vzduchového filtru: ☒ Výměna palivového filtru: ☒ Výměna ozubeného řemeně: ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemeně: ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 44 800 Datum: 14.5.2016

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci prohlídky kontrola stavu mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, prohlídka pokračuje.

²⁾ Pokud je reprezentován autorizovaný ochranný karetní, resp. příslušné služby zastupuje v rámci 23 „Autorizační ochranný karetní“.

24 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 5.8.2018 Stav km: 72 212

Provedeno: ☒ Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Servisní prohlídka: ☒ Kontrola polohování laku karoserie¹⁾ ☒ Service  AD22398

Výměna brzdové kapaliny: ☒ Dodatečně kuličkových 30 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 60 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 90 000 km

Výměna vstříky vzduchového filtru: ☒ Výměna palivového filtru: ☒ Výměna ozubeného řemeně: ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemeně: ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 72 212 Datum: 5.8.2018

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci prohlídky kontrola stavu mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, prohlídka pokračuje.

²⁾ Pokud je reprezentován autorizovaný ochranný karetní, resp. příslušné služby zastupuje v rámci 24 „Autorizační ochranný karetní“.

24 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 21.5.2020 Stav km: 90 271 km

Provedeno: ☒ Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Servisní prohlídka: ☒ Kontrola polohování laku karoserie¹⁾ ☒ Service  AD22398

Výměna brzdové kapaliny: ☒ Dodatečně kuličkových 30 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 60 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 90 000 km

Výměna vstříky vzduchového filtru: ☒ Výměna palivového filtru: ☒ Výměna ozubeného řemeně: ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemeně: ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 105 271 km Datum: 21.5.2020

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci prohlídky kontrola stavu mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, prohlídka pokračuje.

²⁾ Pokud je reprezentován autorizovaný ochranný karetní, resp. příslušné služby zastupuje v rámci 24 „Autorizační ochranný karetní“.

28 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 2.8.2022 Stav km: 105 457 km

Provedeno: ☒ Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Servisní prohlídka: ☒ Kontrola polohování laku karoserie¹⁾ ☒ Service  AD22398

Výměna brzdové kapaliny: ☒ Dodatečně kuličkových 30 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 60 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 90 000 km

Výměna vstříky vzduchového filtru: ☒ Výměna palivového filtru: ☒ Výměna ozubeného řemeně: ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemeně: ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 110 457 km Datum: 2.8.2022

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci prohlídky kontrola stavu mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, prohlídka pokračuje.

²⁾ Pokud je reprezentován autorizovaný ochranný karetní, resp. příslušné služby zastupuje v rámci 28 „Autorizační ochranný karetní“.

30 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 09.02.2024 Stav km: 121 489

Provedeno: ☒ Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Prohlídka provedl:  EURO CAR Zlín s.r.o. Zlín

Servisní prohlídka: ☒ Kontrola polohování laku karoserie¹⁾ ☒ Service  AD22398

Výměna brzdové kapaliny: ☒ Dodatečně kuličkových 30 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 60 000 km ☒ Dodatečně kuličkových 90 000 km

Výměna vstříky vzduchového filtru: ☒ Výměna palivového filtru: ☒ Výměna ozubeného řemeně: ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemeně: ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 137 489 Datum: 2/2025

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci prohlídky kontrola stavu mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, prohlídka pokračuje.

²⁾ Pokud je reprezentován autorizovaný ochranný karetní, resp. příslušné služby zastupuje v rámci 30 „Autorizační ochranný karetní“.

32 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 7.7.2025 Stav km: 112 704

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Pořízení motorový olej pro servisní intervaly (OCI) ☐ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola průkazu jízdy kategorie B ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Dodatečně každých 30 000 km ☒ ☐

Dodatečně každých 60 000 km ☒ ☐

Dodatečně každých 90 000 km ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Výměna ozubeného řemeně ☒ ☐

Výměna naplnění kladky ozubeného řemeně ☒ ☐

Prohlídka provedl: **Michal Smolár**
 Autodivize – servisní středisko
 Bránská 14283, 780 01 Zlín
 IČ: 68009348 DIČ: CZ6806304163
 tel: 605 936 832 e: info@peugeot.cz

Záruka mobility¹⁾

Kazetka servisů Skoda

Přiložte servisní prohlídku:

Stav km: 112 704 Datum: 7.7.2025

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V rámci pořízení potvrzení záruky mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, poskytnuta nebude.

2) Pokud je nepoužitelná antikoroze ochrany karoserie, resp. příslušné údaje zaznamenáte na stránce 33 „Kontrola antikoroze ochrany karoserie“.

Tato část internetových stránek Peugeot slouží zejména autorizovaným prodejcům Peugeot v České republice k prezentaci vozů značky Peugeot určených k prodeji. Zřizovatel těchto internetových stránek nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v této části internetových stránek. Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného v této části internetových stránek nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu zvoleného uživatelem k prohlédnutí.